

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie techniczne oprogramowania do dwóch kolposkopów na potrzeby Poradni Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.

Zestawy kolposkopów z wyposażeniem.

Nr inwentarzowy 8 – 008409/ IV i 82 – 87 (gabinet 1.08)

Nr fabryczne; kolposkop 12-510207 (nr seryjny), model urządzenia: kolposkop LEISEGANG 3MV
statyw:12-030077, kamera: 17210192,
oprogramowanie: 1208-b/45, laptop Asus: C6NOCJO66594238,

Nr inwentarzowy 8 – 008408/ IV i 82 – 86 (gabinet 1.09)

Nr fabryczne; kolposkop 12-510206 (nr seryjny), model urządzenia: kolposkop LEISEGANG 3MV
statyw:12-030076, kamera: 17210184,
oprogramowanie: 1208-b/44, laptop Asus: C6NOCJO67511234,
Rok produkcji 2012r.
Data sprzedaży 12.09.2012r.

Posiadamy umowę licencyjną nr1208-0144 oraz 1208-0145 na oprogramowanie komputerowe.
(miniIRIS)

Kabel USB kamera- laptop:

USB SHIELDED HIGH SPEED CABLE 2,0 REVISION 28 AWG/1P+24AWG/2C E328232 AWN STYLE
2725 80°C 30V VW-1Gembrid

System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional

Wsparcie techniczne do oprogramowania aktualne do 2013r.

Problemy z ww. sprzętem dotyczą:

W gabinecie 1.09

Brak możliwości uruchomienia programu miniIRIS

- brak możliwości wykonywania badań kolposkopowych
- brak możliwości wglądu do raportów wcześniej wykonanych badań

Przed awarią oprogramowania:

- brak synchronizacji kamery z obrazem
- zła ostrość obrazu
- nieodpowiednie kolory

W gabinecie 1.08:

- brak synchronizacji kamery z obrazem
- zła ostrość obrazu
- nieodpowiednie kolory